

Как читать таблицы "Тонеры для бизнеса..."

	Исследования формулировок на данных принтерах показали невозможность или значительную сложность получения приемлемого качества печати.
	Один или несколько параметров тонера находятся на среднем уровне и для получения хорошего качества печати могут потребоваться дополнительные операции с картриджами.
	Стандартные параметры тонера позволяют получить хорошее качество печати.
	Все параметры тонера близки к максимальным значениям и позволяют получить отличное качество печати.
	Все параметры тонера имеют максимальные значения и в каждом картридже индивидуальны.